

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben im Zeitraum vom 01.12.2019 bis 31.01.2021 den Artikel
85248 Delock Kabel Power Floppy 4 Pin Buchse > 2 x SATA 15 Pin Buchse Metall 20 cm bei uns
erworben.

Die abweichende Pinbelegung von 5 V bzw. 12 V kann zu Schäden an Ihrer Hardware führen. Daher
bitten wir, Sie den Artikel nicht zu verwenden bzw. schnellstmöglich diesen Artikel aus Ihrem Bestand zu
nehmen und Ihre Kunden zu informieren. Wir nehmen den Artikel selbstverständlich zurück oder erstellen
eine Gutschrift und Sie können das Kabel selbst entsorgen.

Wir möchten uns für die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigen und bedanken uns für Ihr
Verständnis.

Ihr Delock Team